

橿形西小学校 2021年度通学路安全点検結果:5件

番号	分類	通学路における危険箇所・住所	道路種	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策結果・予定
1	継続	ほたるみ館から野之瀬駐在所にかけての道路	市道	歩道が整備されており、児童はそこを歩くようにしているが、下り道ということもあり、スピードを出しすぎる自動車が非常に多く危険である。	注意喚起を促す注意看板の設置	歩道が整備されているため、今後の状況を見ていく
2	継続	学校南交差点から山寺南交差点にかけての道路	県道	歩道が整備されており、児童はそこを歩くようにしているが、下り道ということもあり、スピードを出しすぎる自動車が非常に多く危険である。	注意喚起を促す注意看板の設置	歩道が整備されているため、今後の状況を見ていく
3	継続	上野88-5付近の変則交差点	市道	横断歩道がなく、車もスピードが出ているので横断時に危険な状況である。	横断歩道または歩行者用ミラーの設置	通学指導の再確認
4	新規	あやめが丘からほたるみ館に繋がるT字路	市道	制限速度以上にスピードを出して走行する車が多い。横断する際、とても危険である。また、身長の高い児童にとっては、車の接近がわかりにくい。	横断歩道の設置	通行車両自体が少なく必要性が低いため見送る。
5	新規	あやめが丘団地入り口	市道	児童の登校時間に車の往来が多く、児童を巻きこむ事故が懸念される。	横断歩道の設置	横断歩道設置予定