

楡形西小学校 2025年度通学路安全点検結果： 4件

番号	分類	通学路における危険箇所・住所	道路種	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策方針
1	継続	ほたるみ館からの野々瀬 駐在所にかけての道路		歩道が整備されており、児童はそこを歩くようにしているが、下り道のためスピードを出しすぎる車が非常に多く危険である。	下り坂に注意喚起を促す注意看板	R7看板設置予定
2	継続	上市之瀬～学校東交差点 ～山寺南にかけての道路		歩道が整備されており、児童はそこを歩くようにしているが、下り道のためスピードを出しすぎる車が非常に多く危険である。	下り坂に注意喚起を促す注意看板	R7看板設置予定
3	継続	上市之瀬整骨院の三差路		変則的な三差路であり、車からの見通しも悪い。平岡側から来る車で一時停止しないで出てくることもある。伊奈ヶ湖側から下ってくる車もスピードが出ていることが多い。(過去にトラックが積み荷を崩した事故があった。)	点滅信号機の設置をずっとお願いしてきたが、不可であれば、上記2番の注意喚起の看板設置をお願いしたい。	点滅信号は全国的に廃止の方向。また交差点が狭隘であり基準を満たしていない。 R7看板設置予定
4	新規	平田橋東 県道と広域農道の交差点		児童が渡る県道と広域農道の交差点の横断歩道が②消えかかっている。①県道から降りてくる車の見通しが悪い。	①横断歩道の変更 (②横断歩道を濃くする)	補修済み。