	櫛形面	西小学校(平成2	6年度点検結果: O件) 対策の要請先	计符件用 圣宁
番号	員 通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種 合同点検 対策内容または点検・対策不実施理由(番号を) みんなで みんなで	对 界 和 未 一)
例	〇〇市〇〇町〇〇のコンビニの歩道	交通量が多いにもかかわらず、歩道と車道の区別がない。	市道 5月30日 ①歩道整備 選路整備課 警察 推進課 ^{道路整備課} 警察	

	櫛形西小学校(平成27年度点検結果:1件)									
番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種	合同点検	対策内容または点検・対策不実施理由(番号を)		みんなで			対策結果・予定
例	〇〇市〇〇町〇〇のコンビニの歩道	交通量が多いにもかかわらず、歩道と車道の区別がない。	市道	5月30日	①歩道整備 ②SGによる見守り	H27.6対策会議	まちづくり 推進課	道路整備課	警察	
1	櫛形西小学校西,上市之瀬地区に ある民家に沿う歩道。	民家の物置屋根が老朽化して瓦の落下が心配される。ただし、屋根の傾斜方向から見て歩道に落下する危険は少ない	県道	6月17日	上市之瀬区長に報告済み。付近を通過する児童家庭に は気を付けて通るよう連絡済み。					児童家庭へ連絡済

櫛形西小学校(平成28年度点検結果:4件)									先	4.依外田 支点	
番-	号 通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種	合同点検	対策内容または点検・対策不実施理由(番号を)		みんなで			対策結果・予定	
例	〇〇市〇〇町〇〇のコンビニの歩	道 交通量が多いにもかかわらず、歩道と車道の区別がない。	市道	5月30日	①歩道整備 ②SGによる見守り	H28.6対策会議	まちづくり 推進課	道路整備課	警察		
	本校北西, 平岡地区にある民家(1 蔵)に沿う歩道。	民家(土蔵)の屋根が老朽化して瓦が数枚落ちている。本来通学路ではないが、通学路を外れて登校する児童が通行するときがある。	市道	4月27日	平岡副区長に報告済み。児童には民家(土蔵)の屋根の画像を見せ、危険であることを認識させ、指定された通学路以外は通らないことを該当地域児童全員に指導した。	学校・PTAから直 接地域の自治体へ 要請 学校で対応				児童へ指導	
	2 本校西, 櫛形西放課後児童クラブ の新設された甲蓋。	甲蓋の新設工事が終わったものの、それぞれの甲蓋がわずかに寸法が短いために、隙間が開き、児童の 足首がはまる恐れがあった。	県道	6月29日	中北土木事務所に相談したところ、工事のやり直しをしてくれるとのこと。					修理完了	
	3 あやめが丘より西進する道路と、 士川西部広域農道の交差点。	あやめが丘より西進する道路から、富士川西部広域 農道に沿って横断する児童が多いので、横断歩道を 描いてほしい。		6月29日	あやめが丘区長と現地視察を行い、区より申請をしてくれることになった。 他①児童への横断指導 他②見守り隊による、横断補助					みんなでまちづくり推進課 より申請済み 児童生徒へ注意喚起 見守り隊による横断補助	
	4 県道伊奈ヶ湖線の上市之瀬地区。	歩道上に、雑草、果樹の枝などが張り出して、通行の 妨げになっている。	県道	6月29日	区長と近隣の方に相談し、土地所有者のご理解のもと、 雑草や果樹の枝処理をしていただいた。					自治会から依頼し処理完 了	

	櫛形西小学校(平成29年度点検結果:1件)								先	业体外田 支点
番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容 交通量が多いにもかかわらず、歩道と車道の区別がない。	道路種 市道	合同点検 5月30日	①歩道整備	H29.6対策会議		道路整備課	警察	対策結果・予定
ניפר	しし川ししゅ」ししのコンピーの多道	文通里が多いにもかかわらり、少道と早道の区別がない。	巾坦	5月30日	②SGによる見守り		推進課			
1	一十川市が广は豊洋の六学占	あやめが丘より西進する道路から、富士川西部広域 農道に沿って横断する児童が多いので、横断歩道を 描いてほしい。	県道		昨年度申請済み内容であるが、本年度もあやめが丘区 長より要請があったので、現地視察を行った。本年度改 めて区より申請をしていただけることとなった。 他①児童への横断指導 他②見守り隊による、横断補助					未実施 周囲の状況から近くにある 横断歩道を使用するよう検 討をする。 児童生徒へ注意喚起 見守り隊による横断補助