

櫛形西小学校(令和元年度点検結果:1件)					対策の要請先					備考	対策結果・予定 (年度末に記入)	
番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種	合同点検	対策内容または点検・対策不実施理由(番号を)	市民活動支援課	道路整備課	農林土木課	警察			防災危機管理室
例	〇〇市〇〇町〇〇のコンビニの歩道	交通量が多いにもかかわらず、歩道と車道の区別がない。	市道	5月30日	①歩道整備 ②SGIによる見守り	R1.7対策会議						
1	平岡1211番地先 あやめが丘より西進する道路と、富士川西部広域農道の交差点。	あやめが丘より西進する道路から、富士川西部広域農道を横断する児童が多いので横断歩道を設置希望。	県道		毎年申請している内容であるが、本年度もあやめが丘区長、見守り隊の皆様より要請があったので、現地視察を行った。本年度も改めて区より申請をしていただけることになった。 他①児童への横断指導 他②見守り隊による、横断補助	◆学校から要望書を提出① ②学校から見守り隊へ依頼。市教委からSGLへ依頼。			①			①横断歩道設置について調査検討 ②協力依頼済