

櫛形西小学校 2020年度通学路安全点検結果:3件

番号	分類	通学路における危険箇所・住所	道路種	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策結果・予定
1	新規	ほたるみ館から野之瀬駐在所にかけての道路	市道	歩道が整備されており、児童はそこを歩くようにしているが、下り道ということもあり、スピードを出しすぎる自動車が非常に多く危険である。	注意喚起を促す注意看板の設置	歩道が整備されている為登校指導を再度徹底していく。
2	新規	学校南交差点から山寺南交差点にかけての道路	県道	歩道が整備されており、児童はそこを歩くようにしているが、下り道ということもあり、スピードを出しすぎる自動車が非常に多く危険である。	注意喚起を促す注意看板の設置	登校指導を再度徹底していく。
3	新規	上野88-5付近	市道	横断歩道がなく、車もスピードが出ているので横断時に危険な状況である。	横断歩道の設置	登校指導を再度徹底していく。