

①櫛形西小学校 2024年度通学路安全点検結果： 5件

番号	分類	通学路における危険箇所・住所	道路種	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策結果・予定
1	継続	ほたるみ館からの野々瀬駐在所にかけての道路		歩道が整備されており、児童はそこを歩くようにしているが、下り道のためスピードを出しすぎる車が非常に多く危険である。	注意喚起を促す注意看板、ガードレールの設置	希望場所を明確に提示してもらえれば検討可能
2	継続	上市之瀬～学校東交差点～山寺南にかけての道路		歩道が整備されており、児童はそこを歩くようにしているが、下り道のためスピードを出しすぎる車が非常に多く危険である。 歩道に草が伸びていて、歩道が狭くなり危険である。	注意喚起を促す注意看板、ガードレールの設置 除草	希望場所を明確に提示してもらえれば検討可能 除草については対応済
3	継続	上市之瀬整骨院の三差路		変則的な三差路であり、上からも下からも車から見通しが悪く危険。 過去にカーブでトラックが積み荷を崩し、人家の壁を壊した。登下校時に同じようなことが起こる可能性もあり、人命にかかわる。	点滅信号機の設置	点滅信号は全国的に廃止の方向。また交差点が狭隘であり基準を満たしていない。
4	新規	あやめが丘からほたるみ館につながるT字路		制限速度以上にスピードを出して走行する車が多く危険。	注意喚起を促す注意看板、点滅信号機の設置	注意看板については希望場所を明確に提示してもらえれば検討可能。 点滅信号は全国的に廃止の方向。また交差点が狭隘であり基準を満たしていない。
5	継続	平田橋南の道路		平田橋には街灯が設置されているが、南側の道路には設置されておらず、冬の夕方、うす暗い時間は車から歩行者が見えにくく危険である。	街灯の設置	防犯灯の設置については地元自治会に要望お願いし ていただきたい