

橿形西小学校 2022年度通学路安全点検結果:5件

番号	分類	通学路における危険箇所・住所	道路種	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策結果・予定
1	継続	ほたるみ館からの野々瀬駐在所にかけての道路		歩道が整備されており、児童はそこを歩くようにしているが、下り道のためスピードを出しすぎる車が非常に多く危険である。	注意喚起を促す注意看板、ガードレールの設置	路面標示等で対応
2	継続	学校南交差点から山寺南にかけての道路		歩道が整備されており、児童はそこを歩くようにしているが、下り道のためスピードを出しすぎる車が非常に多く危険である。	注意喚起を促す注意看板、ガードレールの設置	県へ要望
3	継続	あやめが丘からほたるみ館につながるT字路		制限速度以上にスピードを出して走行する車が多い。横断する際、とても危険である。また身長の高い児童にとっては、車の接近がわかりにくい。	横断歩道の設置	調査の上検討
4	新規	ほたるみ橋から野々瀬駐在所にかけての歩道		歩道に草が伸びていて、児童の登下校時、歩道が狭くなり、危険である。	除草	対応予定
5	新規	野々瀬駐在所交差点の柿の木		歩道まで枝が伸びていて、児童がよけて通るために車道に出る。雨の日などは、特に危険である。	伐採(学校でも区長さんか畑の持ち主に声をかけようと思っています)	対応予定