

①櫛形西小学校 2023年度通学路安全点検結果：5件

番号	分類	通学路における危険箇所・住所	道路種	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策結果・予定
1	継続	ほたるみ館からの野々瀬駐在所にかけての道路		歩道が整備されており、児童はそこを歩くようにしているが、下り道のためスピードを出しすぎる車が非常に多く危険である。	注意喚起を促す注意看板、ガードレールの設置	希望場所を明示してもらえれば検討可能
2	継続	学校南交差点から山寺南にかけての道路		歩道が整備されており、児童はそこを歩くようにしているが、下り道のためスピードを出しすぎる車が非常に多く危険である。	注意喚起を促す注意看板、ガードレールの設置	希望場所を明示してもらえれば検討可能
3	新規	上市之瀬整骨院の三差路		変則的な三差路であり、上からも下からも車から見通しが悪く危険。今年度、カーブでトラックが積み荷を崩し、人家の壁を壊した。登下校時に同じようなことが起こる可能性もあり、人命にかかわる。	点滅信号機の設置	点滅信号は全国的に廃止の方向。また交差点が狭隘であり基準を満たしていない。
4	継続	ほたるみ橋から野々瀬駐在所にかけての歩道		歩道に草が伸びていて、児童の登下校時、歩道が狭くなり、危険である。	除草	対応済
5	新規	平田橋南の道路		平田橋には街頭が設置されているが、南側の道路には設置されておらず、冬の夕方、うす暗い時間は車から歩行者が見えにくく危険である。	街頭の設置	防犯灯の設置については自治会に要望をお願いしていただきたい